

Cuadrados precisión

Dimensión de lados específica		Espesor e (mm)											
B (mm)	B (mm)	0,6	0,8	0,9	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6
10	10	•	•	•	•	•	•	•					
12	12	•	•	•	•	•	•	•					
14	14	•	•	•	•	•	•	•					
15	15	•	•	•	•	•	•	•					
16	16	•	•	•	•	•	•	•					
18	18		•	•	•	•	•	•					
20	20		•	•	•	•	•	•					
25	25		•	•	•	•	•	•					
28	28		•	•	•	•	•	•					
30	30		•	•	•	•	•	•					
35	15		•	•	•	•	•	•					
40	40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45	45					•	•	•	•	•	•	•	•
50	50					•	•	•	•	•	•	•	•
60	60					•	•	•	•	•	•	•	•
70	70							•	•	•	•	•	•
80	80							•	•	•	•	•	•
90	90							•	•	•	•	•	•
100	100							•	•	•	•	•	•
120	120							•	•	•	•	•	•

